

被覆銅管ペアコイル（中国輸入品） 規格不適合について

平素は、弊社商品をご愛顧くださり、誠にありがとうございます。

このたび、ペアコイル(中国輸入品)の一部が JIS 規格に不適合であることが判明しました。つきましては、対象商品がお手元にございましたら、返品又は交換等の対応をさせていただきますので、下記内容をご確認くださいようお願い申し上げます。

尚、現在、他の商品も調査中ですが、不適合が判明した場合は、追ってお知らせいたしますので、何卒ご了承ください。

皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後、より一層の品質管理に努めて参りますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2021年3月5日

桃陽電線株式会社
代表取締役 奥田 康信

記

1. 対象商品（中国輸入品）

	商品名	ロット番号	販売期間	数量
ペアコイル（2分3分）	AT-2320	20H07M6	2020年8～9月	479

2. 銅管 不適合内容 JIS H3300：C1220T/JCDA*0010 準ず

	肉厚規格	不適合内容
ペアコイル（2分）	0.8 mm（公差±0.1）	0.7 mm未満→不適合
ペアコイル（3分）	0.8 mm（公差±0.1）	0.7 mm以上→適合

*JCDA:一般社団法人 日本銅センター

3. 発生事象と今後の対策

JIS 認定工場を所有する中国の銅管メーカーに JIS 規格で発注し、弊社内で抜き打ち検査を実施の上、販売していましたが、規格不適合品が混在しておりました。現在、中国製品の輸入を取りやめ、自社生産に切り替えております。今後、このような事象が発生しないよう検査体制を見直し、強化してまいります。

以上